











5. Mit Wasserwaage nachprüfen, ob die Leiste richtig montiert ist.









 Nach dem Setzen der Reihe die Horizontale pr
üfen und eventuel mit kleinen bis 0,5mm dicken Pappst
ückchen ausgleichen.




















So sieht das Ergebnis aus!

